

(改善事例写真・図・関連資料の添付欄)

職場改善事例 (件名)

銅棒のめくれ限度がわかる銅棒置き場

1. 改善の目的と背景

金型のガイドピンを抜く作業で銅棒をたたいていた作業者が的を外してガイドピンに手を当てて骨折した。

たたいているうちに銅棒はめくれてくるが、めくれが大きくなると、的が見にくく、的を外しやすいため、めくれの限度を超えた銅棒は使用禁止にしなければならない。

銅棒のめくれの限度をわかりやすくする必要がある。

2. 取り組みの方法と内容 (概ねの費用・期間)

費用・・・1万円

期間・・・3日

3. 効果

銅棒の置き場で、めくれの限度を超えた物については、セットできないため、作業者が限度を超えたことがわかる。

めくれの限度を超えた銅棒については、修理しなければセットできないので、作業者は限度を超えた銅棒は使わなくなる。

○改善前



○改善後

