

(改善事例写真・図・関連資料の添付欄)

職場改善事例 (件名)

手押し台車にガードを取り付けた事例

1. 改善の目的と背景

台車を引く際、かかどが巻き込まれることによる怪我を防止するため。


2. 取り組みの方法と内容 (概ねの費用・期間)

台車の取っ手側下部にアクリル製の板を、足の入り込み防止板として取り付けた。

3. 効果

従来、車輪に足先をぶついたり、台車にすねやかかと上部をぶつけて労災につながりそうな危険があったが、ガード板を取り付けたことによって、ガードと足の接触による怪我が無くなったと同時に、危険を知らせる効果につながった。

○改善前



○改善後

